

# Компоненты для восстановления аппаратов Lexmark MX710/MX711/MX810/MX812/MS810/MS811/MS812

## Печка (40X8017)

Фьюзер (печка) в сборе 40X8017, CET2838U



Комплект восстановления фьюзера (термопленка, резиновый вал, чип), CET2822

Резиновый вал, CET2826

Термопленка (New), CET2824U



Термистор, CET2830

Шестерня привода резинового вала 43Т, CET2829

Чип фьюзера 40X7581-Card, CET461002



## Ремонтный комплект (40X8426)

### Ремонтный комплект 40X8426, CET2862U

состав комплекта:

Фьюзер (печка) в сборе 40X8017, CET2838U – 1шт

Ролик переноса с шестерней 40X7582, CET2833 – 1шт

Ролик подхвата в сборе 40X7593, CET2842 – 3шт

Ролик отделения в сборе 40X7713, CET2843 – 3шт



## Ролики и тормозные площадки

Комплект роликов 40X7706, CET2866



Ролик переноса с шестерней  
40X7582, CET2833

Ролик подхвата в сборе 40X7593,  
CET2842

Ролик отделения в сборе  
40X7713, CET2843



Комплект роликов  
подхвата лотка/ADF  
40X7774, 40X7593, 2  
шт/компл, CET2836

Ролик отделения ADF  
40X7775, CET2834

Ремень подачи ADF  
40X7749, CET2835

Ролик отделения 40X7713,  
CET2857

