

Компоненты для восстановления аппаратов CANON iR ADVANCE 2520/2525

Драм-юнит (С-ЕХV32/33/38/39)

Драм-юнит

СЕТ5663
(125000 стр.)



Барабан

СЕТ5229
(150000 стр.)



СЕТ101053
(Япония, 80000 стр.)



Комплект восстановления драм-юнита

СЕТ5216N

состав комплекта:
барабан – 1шт
ракель – 1шт
ролик заряда – 1шт



Ракель

СЕТ281126
(двухслойный)



СЕТ6557



Ролик заряда

СЕТ5178



Ролик очистки ролика заряда

СЕТ7489



Картридж (С-ЕХV33)

Тонер-картридж (СРР¹)

СЕТ131036
(700г, 14600 стр.)



¹СРР - запатентованные решения. Применен новый запатентованный CET рычажный механизм открытия клапана выходного порта, предотвращающий просыпание тонера и обеспечивающий более плавную установку картриджа

Печка

Термопленка		Резиновый вал FC6-2942-000, FC7-0242-000
CET2288 	CET5212 (Long Life) 	CET3026 
Бушинг резинового вала FC9-1063-000		Комплект чистящего ролика фьюзера FM3-9373-000,
CET6678 (2 шт/компл) 	CET6554 	

Ролики

Ролики FB6-3405/FC6-7083/FC6-6661

Комплект		Отдельно	
CET511021 FB6-3405 FC6-7083 FC6-6661 	Ролик подхвата (полиуретан ¹) FB6-3405	Ролик подачи (полиуретан ¹) FC6-7083-000	Ролик отделения FC6-6661-000
	CET341068 	CET341069 	CET5105U 
Ролик подачи (New) FC0-5080-000	Ролик подачи ADF FC6-2784-000	Ролик подхвата обходного лотка FL3-1352	Ролик переноса FC9-0693-000
CET5230 	CET5091 	DGP0609 	CET6584 

¹Для производства этой улучшенной версии роликов используется новый более мягкий и износостойкий полиуретановый материал, с более высокой прочностью на разрыв, что обеспечивает надежную работу, увеличенный срок службы, снижение вероятности пожелтения, старения и растрескивания ролика