


Компоненты для восстановления аппаратов CANON iR ADVANCE C5535/5540/5550/5560

Драм-юнит (C-EXV51)

<p>Драм-юнит C-EXV51, 200000 стр. CET5675</p> 	<p>Комплект восстановления драм-юнита C-EXV51, 200000 стр. CET501008 состав комплекта: барабан, CET5283 – 1шт ракель, CET5284 – 1шт ролик заряда, CET5288 – 1шт ролик очистки ролика заряда, CET5254 – 1шт чип драм-юнита, CET8743 – 1 шт</p> 	
<p>Барабан (Япония), 200000 стр. CET5283</p> 	<p>Ракель CET281068 (двухслойный)</p> 	<p>Чип драм-юнита C-EXV51 CET8743</p> 
<p>Ролик заряда CET5288</p> 	<p>Ролик очистки ролика заряда CET5254</p> 	<p>Комплект держателей ролика заряда CET361044</p> 

Картридж (C-EXV51)

	Картридж (CPP ¹ , TF11 ²)	Тонер (TF11 ²)	Носитель (TF11 ²)
C-EXV51K (Black)	CET141498U	CET111015K-500	CET151005D-250 ³
C-EXV51C (Cyan)	CET141499U	CET111016C-500	
C-EXV51M (Mag.)	CET141500U	CET111017M-500	
C-EXV51Y (Yellow)	CET141501U	CET111018Y-500	
Бункер отработанного тонера WT-202, FM1-A606-030, FM1-A606-020, FM1-A606-000, CET5274			

¹CPP - запатентованные решения. Применен новый запатентованный CET рычажный механизм открытия клапана выходного порта, предотвращающий просыпание тонера и обеспечивающий более плавную установку картриджа

²В тонер-картриджах используется тонер собственного производства, идентичный тонеру в бутылках

³При заправке картриджа C-EXV51 обязательно необходимо добавлять носитель в пропорции (93,4% тонер / 6,6% носитель)

Печка (FM1-N255)

Нагревательный элемент в сборе с термопленкой

СЕТ4510



Термопленка

СЕТ311026U



Резиновый вал

СЕТ221014 (water foam, с подшипниками)



Нагревательный элемент

СЕТ5291



Подшипник резинового вала

СЕТ331005



Бушинг резинового вала
С5-7182-000, 2 шт/компл.

СЕТ5007



Чип фьюзера FM1-N254-Card

СЕТ461005



Ролики и компоненты системы переноса

Ролики

FLO-2885-000, FLO-4002-000, FLO-1674-000

СЕТ511035 (комплект)




Ролик подхвата FLO-2885-000

СЕТ341061
(полиуретан¹)



Ролик подачи FLO-4002-000

СЕТ5295



Ролик отделения FLO-1674

СЕТ341062
(полиуретан¹)



Ролики

ADF FL1-3120-000, FC0-9450-000, FC0-9631-000

СЕТ511038 (комплект)



Лента переноса (Япония) FM4-7241-000

СЕТ321004



Лезвие очистки ленты переноса FM4-7246-010

СЕТ5282



¹Для производства этой улучшенной версии роликов используется новый более мягкий и износостойкий полиуретановый материал, с более высокой прочностью на разрыв, что обеспечивает надежную работу, увеличенный срок службы, снижение вероятности пожелтения, старения и растрескивания ролика