

## Компоненты для восстановления аппаратов KYOCERA FS-1020MFP/FS-1025MFP/FS-1120MFP/FS-1125MFP/FS-1040

### Драм-юнит (DK-1110)

Ракель, CET4003



Ролик заряда, CET251012



### Картридж (TK-1110, TK-1120)

TK-1110

TK-1120

Чип: CET8217



Чип: CET8221



Бункер отработанного тонера WT-1110, DGP0743



### Печка (FK-1110, FK-1120)

Тефлоновый вал 2BY20010, CET0835



Резиновый вал, DGP0763

Сепаратор тефлонового вала с пружиной, CET7825



Сепаратор тефлонового вала с пружиной 2A820360, CET7822



### Ролики и тормозные площадки

Ролик подачи 2M294200, CET4006(R)



Ролик подхвата 2A806010, CET0712



Тормозная площадка, CET4007



### Прочее

Комплект шестерен подачи тонера 302M214201, 302M214211, 302M214220, DGP0517



Шестерня подачи тонера Z20R 3V2M202420, DGP0667

