










## Компоненты для восстановления аппаратов XEROX B1022/B1025

### Драм-юнит (013R00679)

Драм-юнит с девелопером 013R00679		Барабан (Япония),	
DGP0591		CET3566 (80000 стр.)	
Ракель	Ролик заряда	Ролик очистки ролика заряда	
CET281034	CET251045	CET241014	
			

### Печка (126N00440)

Фьюзер (печка) в сборе 126N00440		Резиновый вал	
DGP0672 (восстановленный)		CET211029	
Подшипник тефлонового вала, ,	Сепаратор тефлонового вала JC61-02154A		
CET361025 (2 шт/компл )		CET351011	

### Ролики

Ролик подачи основного лотка JC93-00834A	
CET341046	