

Компоненты для восстановления аппаратов XEROX WorkCentre 3335/3345, Phaser 3330



Драм-юнит (101R00555)

Рапель CET281040 	Ролик заряда CET251052 	Ролик очистки ролика заряда CET241018 
--	--	---

Печка (JC91-01024A /126N00411)

Фьюзер (печка) в сборе JC91-01024A CET421034 	Резиновый вал JC66-01663A CET3675 	Тефлоновый вал JC66-02846A CET181014 	Вспомогательный прижимной вал JC66-01664A CET211046 
Термистор 1404-001640 CET531016 	Бушинг резинового вала JC61-01960A CET361042 	Бушинг тефлонового вала CET361028 (2 шт/компл) 	Бушинг вспомогательного прижимного вала JC61-04095A CET361043 (2 шт/компл) 
Нагревательная лампа 230V, 850W 4713-001565 CET561071 	Шестерня привода тефлонового вала 36T JC66-02775A CET361041 	Сепаратор тефлонового вала JC61-02154A CET351011 	Подшипник тефлонового вала 6601-001725 CET331008 

Ролики и компоненты системы переноса

Ролик подхвата JC93-00310A DGP7491 	Ролик отделения JC90-01032A DGP7496 	Резинка ролика подхвата JC66-02939B CET341052R 	Резинка ролика подхвата JC73-00340A CET341051R 	Резинка ролика отделения JC73-00328A CET341055R (PU ¹) 	Ролик переноса JC66-02842A CET261016 
--	--	--	--	---	--

¹Для производства этой улучшенной версии роликов используется новый более мягкий и износостойкий полиуретановый материал, с более высокой прочностью на разрыв, что обеспечивает надежную работу, увеличенный срок службы, снижение вероятности пожелтения, старения и растрескивания ролика.