

## Компоненты для восстановления аппаратов HP LaserJet Pro 400 M401n/dn/dw, LaserJet Pro 400 MFP M425dn/dw

### ПЕЧКА (RM1-8809-000)

Фьюзер (печка) в сборе RM1-8809-000, CET2729	Термопленка, CET2706	Резиновый вал, CET3685N	
			
Нагревательный элемент, CET2710	Шестерня привода резинового вала 27Т, CET2477	Бушинг резинового вала, CET3687	Активатор датчика выхода с пружиной, CET2786
			

### РОЛИКИ

Ролик подхвата обходного лотка RL1-2120-000, RL1-3307-000, CET3689	Ролик подхвата 2-го лотка RM1-6414-000, RM1-9168-000, CET3690	Тормозная площадка 2-го лотка RM1-6303-000, CET2425	Тормозная площадка 2-го лотка RM1-6397-000, CET3691
			

### КАРТРИДЖ (CF280A, CF280X)

Чип картриджа CF280A, 2700 стр., CET0931	Чип картриджа CF280X, 6900 стр., CET0930
	