

Компоненты для восстановления аппаратов HP LaserJet P4014/P4015/P4515

Картридж (CC364A, CC364X)

Чип картриджа (унив.), 10К, CET0969	Чип картриджа (унив.), 24К, CET0966	Чип картриджа (унив.), 24К, CET0935
		

Печка (RM1-4579-000)

Фьюзер (печка) в сборе RM1-4579-000, CET5958		Ремонтный комплект СВ389А, CET6909
		
Резиновый вал, CET5808	Термопленка (New), CET311027	Нагревательный элемент, CET5803
		
Шестерня привода резинового вала 32Т RC2-2399-000, CET5805	Шестерня фьюзера 18Т RU6-0164-000, CET5806	Бушинг резинового вала, левый RC1-3361-000, CET1063R
		
Левая крышка фьюзера, CET5809	Направляющая выхода фьюзера в сборе, CET5811	
		

Ролики и другие компоненты

Комплект роликов RM1-5462 (1 шт.), RM1-0036 (3 шт.), RM1-0037 (6 шт.), CB506-67905 (1 шт.), CET5813AR



Ролик переноса в сборе
RM1-0699-000, RM1-5462-000, CET2479

Ролик подхвата (Long Life)
RM1-0036-000,
CET5896ER¹

Ролик подачи/отделения
RM1-0037-000

CET1066E²
100K

CET5845E²
150K

Комплект роликов 1-го
лотка (3 ролика) CB506-67905, CET5804R



Ролик подхвата (New) RM2-6046-000, CET341033

Ролик подачи (New) RM2-5642-000, CET341028

Передняя часть лотка в сборе,
CET7888



¹Новый рисунок поверхности шины обеспечивает удвоенные сопротивление трению и износостойкость по сравнению с предыдущей версией.

²В новой версии улучшен материал и текстура резинки. Это обеспечивает удвоенное сопротивление трению и износостойкость по сравнению с предыдущей версией.