

Компоненты для восстановления аппаратов CANON iR ADVANCE 4551i/4545i/4535i/4525i

Драм-юнит (С-EXV53)

Драм-юнит С-EXV53, 200000 стр.,
CET7490

Комплект восстановления драм-юнита С-EXV53, 150000 стр.,
CET501007



состав комплекта:
барабан (Япония), 150000 стр.,
CET6615 – 1шт
рапель, CET7487 – 1шт
ролик заряда, CET5178 – 1шт
ролик очистки ролика заряда,
CET7489 – 1шт
чип драм-юнита, CET7491 – 1шт




Барабан (Япония),
150000 стр., CET6615

Рапель, CET7487

Ролик заряда,
CET5178

Ролик очистки ролика
заряда, CET7489

Чип драм-юнита
С-EXV53, CET7491



Картридж (С-EXV53)

Тонер-картридж (СРР) С-EXV53, 1747г, 42100 стр., CET5375

Бункер отработанного тонера FM3-9276-020, FM3-9276-010, FM3-9276-000, CET5198



Печка

Термопленка, CET7482	Резиновый вал FC9-8974-000, CET6806	Нагревательный элемент FM1-J039-Heat, CET7484
		
Нагревательный элемент в сборе с термопленкой FM1-J036-000, CET7448	Подшипник резинового вала XG9-0387-000, 2 шт/компл, CET7095	Бушинг резинового вала FC5-7182-000, 2 шт/компл, CET5007
		

Ролики

Комплект роликов FB6-3405 (PU), FC6-7083 (PU), FC6-6661, CET511021*

Ролик подхвата (полиуретан) FB6-3405, CET341068*	Ролик подачи (полиуретан) FC6-7083-000, FB6-3406-000, CET341069*	Ролик отделения FC6-6661-000, CET5105
		
Ролик переноса FC9-0693-000, CET6584		
		

* Для производства этой улучшенной версии роликов используется новый более мягкий и износостойкий полиуретановый материал, с более высокой прочностью на разрыв, что обеспечивает надежную работу, увеличенный срок службы, снижение вероятности пожелтения, старения и растрескивания ролика