


Компоненты для восстановления аппаратов CANON iR ADVANCE C3025/C3025i CANON iR ADVANCE C3320/C3320i/C3325i/C3330i CANON iR ADVANCE C3520i/3525i/3530i



Драм-юнит (C-EXV49)

Драм-юнит C-EXV49 CET5228N		Комплект восстановления драм-юнита CET5279			
		состав комплекта: барабан (Long Life) + чип, 110000 стр. – 1шт ракель, CET5226 – 1шт ролик заряда, CET5227 – 1шт ролик очистки ролика заряда, CET5254 – 1шт			
CET5228P (с двухслойным ракелем)					
Барабан + чип	Ракель	Ролик заряда	Ролик очистки ролика заряда	Чип	
CET5225 (Япония, Long Life, 110000 стр.)	CET5226	CET281063 (двухслойный)	CET5227	CET5254	CET391016
					

Блок проявки (FM1-B267, FM1-B266, FM1-B265, FM1-B264)

Девелопер				
CET171011	Black	200г	240000 стр.	
CET171012	Cyan	200г	240000 стр.	
CET171013	Magenta	200г	240000 стр.	
CET171014	Yellow	200г	240000 стр.	

Печка (FM1-D277)

Термопленка	Нагревательный элемент	Нагревательный элемент в сборе с термопленкой FM1-D281-000	Резиновый вал
CET5259U	CET5272	CET5286	CET5261
			

Картридж (C-EXV49 / C-EXV54)

Бункер отработанного тонера WT-202, FM1-A606-030, FM1-A606-020, FM1-A606-000

CET5274



C-EXV49K/C/M/Y

OEM	Картридж (CPP ¹ , TF8 ²)	Смесь тонера с носителем (TF8 ²)	Тонер (Type 024 ³)	Чип	
C-EXV49K	CET141510U	CET7495-790		OSP0024-K500	DGP0339
C-EXV49C	CET141511U	CET7496-463		OSP0024-C500	DGP0340
C-EXV49M	CET141512U	CET7497-463		OSP0024-M500	DGP0341
C-EXV49Y	CET141513U	CET7498-463		OSP0024-Y500	DGP0342

C-EXV54K/C/M/Y





OEM	Картридж (CPP ¹ , TF8 ²)	Смесь тонера с носителем (TF8 ²)	Тонер (Type 024 ³)	Чип	
C-EXV54K	CET141514	CET7495K395		OSP0024-K500	DGP0343
C-EXV54C	CET141515	CET7496C232		OSP0024-C500	DGP0344
C-EXV54M	CET141516	CET7497M232		OSP0024-M500	DGP0345
C-EXV54Y	CET141517	CET7498Y232		OSP0024-Y500	DGP0346

¹CPP - запатентованные решения

²В тонер-картриджах используется тонер собственного производства (TF8), идентичный тонеру в бутылках

³При заправке картриджами C-EXV49, C-EXV54 обязательно необходимо добавлять носитель OSP0024-D230 в пропорции

Ролики и компоненты системы переноса

Ролик подачи FLO-4002-000 CET5295 	Ролик подхвата FLO-2885-000 CET341061 (полиуретан ¹) 	Ролик отделения FLO-1674 CET341062 (полиуретан ¹) 
Лента переноса FLO-0222-000 CET321003 	Лезвие очистки ленты переноса FM1-B271-000 CET281044 	

(90% тонер / 10% носитель)

¹Для производства этой улучшенной версии роликов используется новый более мягкий и износостойкий полиуретановый материал, с более высокой прочностью на разрыв, что обеспечивает надежную работу, увеличенный срок службы, снижение вероятности пожелтения, старения и растрескивания ролика.