

## Ролик подхвата/подачи 2R794350

[CET341091](#)

для использования в

### KYOCERA

ECOSYS PA2100CX/2100CWX

ECOSYS MA2100CX/2100CFX

ECOSYS P5018CDN/ 5021cdw/5021cdn/5026cdw/5026cdn

ECOSYS M5521cdw/5521cdn/5526cdw/5526cdn

OEM: 2R794350, 302R794350



### Ключевые особенности

- Внешний вид и конструкция аналогичны оригинальному ролику
- Высокая износостойкость, соответствующая характеристикам OEM
- Отсутствие проблем подачи бумаги различной плотности
- Ролик был успешно протестирован в сочетании с оригинальными роликами отделения, а также с роликами:

[CET341077](#), [CET341020](#) и [CET4322A](#)