

Компоненты для восстановления аппаратов KYOCERA FS-2100DN/4200DN/ECOSYS M3040dn/M3540dn/ M3550idn/P3050dn/P3060dn/P3045dn/M3145dn

Драм-юнит (DK-3100, DK-3130, DK-3170, DK-3190)

Барабан a-Si

CET101047A¹ (500000 стр.)



Ролик заряда

CET6652



Ракель

CET7816



CET281123
(двухслойный)



Ролик очистки ролика заряда

CET241020



¹"Трубка" барабана новая, изготовлена на том же заводе, что и OEM. На барабан установлены новые шестерня и втулка, производимые CET

















Картридж (TK-3100, TK-3110, TK-3130, TK-3150, TK-3160, TK-3170, TK-3190)

	TK-3100	TK-3130	TK-3150	TK-3160	TK-3170	TK-3190
Чип	CET9643	CET9659	CET9666	CET7379	CET7382	CET7385
Фото						
Бункер отработанного тонера	<p>CET7378</p> 					

Прочее

Муфта подачи/регистрации 3M894090	Муфта привода блока проявки 302LV94160, 302LV94161	Пружина ролика отделения в лотке	Пружина узла подачи 3V2LV06090
DGP0668 	DGP0669 	CET551004 	CET551005 

Печка (FK-3100, FK-3130, FK-3170, FK-3200, FK-3300)

Тип продукта	Тефлоновый вал	Резиновый вал		Сепаратор тефлонового вала	Сепаратор тефлонового вала с пружиной
FK-3100	CET7813 	CET4378 (2H425090, 2HS25360) 		CET4395(R) (2A820360, 2A820530)	CET351004 
FK-3130	CET7814 CET78147777 (Long Life) 	CET7815 	CET7815N 		
FK-3300					
FK-3200					
FK-3170					
Тип продукта	Фьюзер	Подшипник	Бушинг	Шестерня	Термистор
FK-3100	-	-	CET361094 (2 шт/компл) 	-	CET531004 
FK-3130	CET7510 	CET331001 тефлонового вала (2 шт/компл) 	CET361005 (2 шт/компл) 	CET361004 (48T) 	CET8078* (2GJ25560) 
FK-3200		CET7524 	CET331002 – резинового вала (2 шт/компл) 		
FK-3170					

*В печках с двумя термисторами (FK-3130, FK-3300 и др.) CET8078 используется в качестве бокового термистора

Ролики

Назначение	Ролик отделения 2F909171, 2BR06521			Ролик подхвата 2HN06080		Ролик подачи 302F906230	
Тип	Стандартный	Long Life*	PU**	Стандартный	Long Life*	Стандартный	Long Life*
Ролик	CET4322A	CET341090	CET341077	CET7806B	CET341089	CCET4398A	CET341088
Фото							
Резинка	CET4322PPT	CET341090PPT	CET341077PPT	CET7806BPT	CET341092PPT	CET4398BPT	CET341092PPT
Комплект роликов	2F909171, 2HN06080, 2F906230: CET7806 стандартный 2F909171, 2HN06080, 2F906230: CET511025 Long Life*						
Назначение	Ролик отделения в сборе M281-2520		Ролик подхвата ADF 36211110		Ролик подачи ADF 3BR07040		
Ролик / тормозная площадка	CET511011 		-		-		
Резинка			CET341004RPT		CET6550RPT		

*Резинки роликов Long Life имеют оптимальную жесткость и более высокую износостойкость, что обеспечивает лучшие результаты при работе на отечественной бумаге или для высоконагруженных машин.

** Полиуретановые ролики CET341077 и резинки роликов CET341077PPT обеспечивают лучшие результаты при работе на бумаге низкого качества. Для достижения максимального ресурса рекомендуем использовать их в паре с обычными роликами подачи CET4398A или резинками роликов CET4398BPT. При использовании в паре с роликами подачи Long Life CET341088 или резинками роликов CET341092PTR возможно снижение их ресурса. Тип используемых совместно роликов подхвата может быть любым