





Компоненты для восстановления аппаратов SHARP MX-3050/3060/3070/3560/3570/4050/4060/4070

Драм-юнит (MX-60GRSA)

Драм-юнит MX-60GRSA CET7483 (СМУК, 200000 стр.) 	Барабан MX-60NRSA CET7710 (Япония, 200000стр.) 
Ракель CCLEZ0248DS51 CET7157 	Комплект коротрона заряда и ракеля MX-407МК CET561019 

Печка (MX-407FU)

Блок проявки

Термопленка CET7122 	Резиновый вал NROLI2136FCZZ CET7155 	Подшипник рез. вала NBRGY0957FCAZ CET331013 (2 шт/компл.) 	Девелопер MX-60NVBA CET171009 (Black, 200г, 500000 стр.) 	Девелопер MX-60NVSA CET171010 (СМУ, 600г, 400000 стр.) 
---	--	---	---	---





Картриджи (MX-61GTBA/CA/MA/YA)

OEM PN	Картридж (TF9 ¹)	Смесь тонера с носителем (TF9 ¹)	Чип	Ресурс, стр.	Заправочный вес
MX-60GTBA	CET141242	CET121002	CET381067	40000	815г : 57г
MX-60GTCA	CET141243	CET121003	CET381068	24000	445г : 31г
MX-60GTMA	CET141244	CET121004	CET381069	24000	445г : 31г
MX-60GTYA	CET141245	CET121005	CET381070	24000	445г : 31г

¹В тонер-картриджах используется тонер собственного производства (TF9), идентичный тонеру в бутылках

Ролики

Комплект роликов подхвата ADF

CET6590 NROLR1542FCZZ - 1 шт NROLR1541FCZZ - 2 шт 	Ролик отделения NROLR2120FCZZ CET341074 (PU ¹) 	Ролик подачи NROLR2126FCZZ CET341075 (PU ¹) 	Ролик подхвата NROLR2125FCZZ CET7178 
--	--	---	---

¹Для производства этой улучшенной версии роликов используется новый более мягкий и износостойкий полиуретановый материал, с более высокой прочностью на разрыв, что обеспечивает надежную работу, увеличенный срок службы, снижение вероятности пожелтения, старения и растрескивания ролика.