









Компоненты для восстановления аппаратов SHARP MX-B350/B355/B450/B455/B376W/B476W



Драм-юнит (MX-B45DU)

<p>Барабан CET101027 (Япония, 80000 стр.)</p> 	<p>Ракель CCLEZ0032QS51 CET281022</p> 
<p>Ролик заряда CET251014</p> 	<p>Ролик очистки ролика заряда CET241005</p> 



Печка (MX-B35FU)

<p>Тefлоновый вал NROLM0270QSZZ CET181003</p> 	<p>Резиновый вал NROLS0292QSZZ CET211013</p> 
<p>Шестерня привода фюзера 28T NGERH0515QSZZ CET361034</p> 	<p>Сепаратор тefлонового вала с пружиной CET351003</p> 

Картридж (MX-B45GT)

<p>Тонер-картридж CET131058 (580г, 30000 стр.)</p> 	<p>Чип картриджа CET381092 (30000 стр.)</p> 
--	---

Ролики и компоненты системы переноса

<p>Ролик подхвата/подачи/отделения NROLR2162FCZ1/NROLR2162FCZZ CET511010</p> 	<p>CET511010U *</p> 
--	--

* Улучшенная версия комплекта роликов CET511010 с увеличенным сроком службы