

Компоненты для восстановления аппаратов XEROX Phaser 3610, WorkCentre 3615

Драм-юнит (113R00773)		
Барабан CET101088 (Япония), 85000 стр.) 	Ракель CET281003 	Чип драм-юнита CET391001 
Печка (115R00085)		
Комплект восстановления фьюзера, CET6603 Состав комплекта: термопленка - 1 шт. тефлоновый вал - 1 шт. антистатический резистор - 1 шт.		
термистор - 1 шт. бушинг тефлонового вала - 2 шт. подшипник тефлонового вала - 2 шт.		
Ремонтный комплект 115R00085, (восстановленный), CET441005 Состав комплекта: фьюзер/печка в сборе [126K30929] - 1 шт. ролик переноса в сборе [059K75560] - 1 шт.		
		
Термопленка CET311003 	Тефлоновый вал CET3204 	
Антистатический резистор CET3212 	Бушинг тефлонового вала CET3208 (2 шт/компл) 	Тканевая накладка прижимной планки фьюзера CET311018 