

## Компоненты для восстановления HP LaserJet Pro M329/M426/M427/M428/M429

В 2019 году на смену серии HP LaserJet Pro M426/M427 на рынок были выпущены аппараты HP LaserJet Pro MFP M329/M428/M429. Это серия черно-белых лазерных настольных МФУ формата А4 для небольших рабочих групп, печатающих до 4000 страниц в месяц. Скорость печати – до 38 стр/мин.


Компания CET предлагает в своём ассортименте компоненты для восстановления вышеуказанных машин.





### КАРТРИДЖ (CF259A, CF259X)

<p>Ролик переноса RM2-1660-000, <b>CET7562</b></p>	
--	--



### ПЕЧКА (RM2-5425-000)

<p>Фьюзер (печка) в сборе RM2-5425-00, <b>CET3112</b></p>	
---	---

<p>Термопленка, <b>CET2706</b></p>		<p>Резиновый вал, <b>CET3107</b></p>	
------------------------------------	---	--------------------------------------	---

<p>Шестерня привода резинового вала 29Т, <b>CET3109</b></p>		<p>Бушинг резинового вала, <b>CET3108 (CET3108R)</b></p>	
---	---	--	---

### РОЛИКИ И ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ

<p>Сборка роликов подхвата/поддачи 2-го лотка RM2-5452-000, <b>CET3114</b></p>		<p>Сборка роликов подхвата для дополнительных лотков RM2-5741-000, <b>CET3113 (CET3113R)</b></p>	
--	---	--	---

<p>Резинка роликов подхвата/подачи 2-го лотка, 2 шт/компл, <b>CET3114PTR</b></p>		<p>Тормозная площадка обходного лотка RL2-0657-000, <b>CET361013</b></p>	
<p>Ролик отделения в сборе RM2-5397-000, <b>CET511014</b></p>		<p>Ролик подхвата обходного лотка RL2-0656-000, <b>CET341042</b></p>	
<p>Майларовая накладка ADF, <b>CET371009</b></p>			

[www.cetgroupco.ru](http://www.cetgroupco.ru)

+7 (495) 150-46-79