

Ремонтный комплект CET7864U

для использования в

HP LaserJet Enterprise M607dn/607n/M608dn/608n/608x

HP LaserJet Enterprise M609dh/609dn/609x

OEM: L0H25-67901 / L0H25A



Состав комплекта:

- фьюзер (печка) в сборе [RM2-1257-000], CET7719U – 1 шт
- ролик отделения [RM2-6772-000], CET7869E – 5 шт
- ролик подхвата с инструментом для установки [RM2-1275-000], CET7867E – 5 шт
- ролик переноса в сборе [RM2-6800-000], CET7866 – 1 шт
- инструмент для установки ролика отделения [RC5-3828-000] - 1 шт

Преимущества

- Обеспечивает близкие к оригиналу закрепление и качество изображения
- В составе комплекта улучшенные полиуретановые ролики отделения и подачи бумаги с увеличенным ресурсом
 - ролики изготовлены из специального полиуретанового материала, разработанного CET, с высокой степенью сопротивления трению для уменьшения износа и увеличения срока службы
 - полиуретановые ролики имеют уникальную узорчатую текстуру, которая обеспечивает лучшее и стабильное сцепление с бумагой в течение всего срока службы резинок
 - ролики служат до 3-х раз дольше
- Перед упаковкой каждая печка из ремонтного комплекта проходит выходной контроль работоспособности