

Компоненты для восстановления HP LaserJet Pro M15a/M28a, MFP M132/M104, M203d/MFP

Картридж (CF218A)



MFP M132/ M104	Ролик заряда CF232A-PCR, CET251028	Чип картриджа CF218A, 1400 стр., CET401098	Чип картриджа CF218A, 4,2K (1,4K*3), CET401109*
			

*Данный чип может использоваться для трех циклов заправки картриджа

Печка (RM2-2107/RM2-2130, RM2-2202/RM2-1652/RM2-6948, RM2-0806)

Фьюзер (печка) в сборе RM2-0806, (восстановленный), DGP0657	Фьюзер (печка) в сборе RM2-1652, RM2-6948, DGP0655			
				
M15a/M28a, MFP M132/ M104, M203d/MFP M227d	Термопленка, CET2706	Термопленка, CET2706U	Резиновый вал, CET7787	Бушинг резинового вала, 2 шт/компл, CET361001(R)
				
MFP M132/ M104, M203d/MFP M227d	Шестерня привода резинового вала 22Т, CET361012			
				

Ролики и компоненты системы переноса

M15a/M28a, MFP M132/ M104, M203d/MFP M227d	Ролик переноса RM2-1660-000, CET7562	
M15a/M28a	Сборка роликов подхвата/поддачи RM2-2516/RM2-2517, CET341029	
MFP M132/ M104, M203d/MFP M227d	Ролик подхвата RL1-1442-000, CET4702(R)	