





Компоненты для восстановления аппаратов HP Color LJ Pro M254dw/MFP M280nw/281fdw HP Color LJ Pro MFP M180n/181fw



Тонер-картридж (CF540A/ CF541A/ CF542A/ CF543A)

Чип картриджа Black	Чип картриджа Cyan	Чип картриджа Magenta	Чип картриджа Yellow
CET401099 	CET401100 	CET401102 	CET401101 

Печка (RM2-1673/RM2-2504, RM2-5582)

Фьюзер (печка) в сборе RM2-2504/RM2-1673 DGP0648 (восстановленный) 	Фьюзер (печка) в сборе RM2-5582 DGP0649 (восстановленный) 	
Термопленка CET3119 	Резиновый вал CET211025 	
Шестерня привода резинового вала CET361014 (27T) 	Бушинг резинового вала	
	CET361015 (левый) 	CET361016 (правый) 

Ролики

Комплект роликов подхвата/подачи RM2-5576-000, RM2-5577-000 CET341044 	Ролик отделения RM2-5881-000 CET341043 
--	---