

## Компоненты для восстановления аппаратов RICOH MP5054SP

### Драм-юнит (D8692221)

<b>Драм-юнит D8692221</b> CET471014 (160000 стр.) 		<b>Барабан</b> CET7728 (100000 стр.) 	CET101101 (160000 стр.) 
<b>Ракель</b> CET4593 	<b>CET281069</b> (двухслойный) 	<b>Ролик заряда</b> CET6238 	<b>Щетка очистки</b> CET8444 

### Блок проявки (D8693021)

### Блок проявки/фотобарабана (D2020127, D2020125, D8693023, D2020124 D8690122, D2020126)

<b>Девелопер D1979641, D1979640</b> Black CET161013 (315г, 120000 стр.) 	<b>Комплект шестерен блока проявки</b> CET361040 	<b>Магнитный вал</b> CET271008 (160000 стр.) 
--	--	--

### Картридж (841999, 842126, 842127, 841993, 842124, MP6054)





<b>Картридж (SD8)</b> CET6775U (1046г, 37000 стр.) 	<b>Тонер SD9</b> CET111194-500 (500г/бут) 
--	---

## Печка (D8954052)






Резиновый вал CET6285 	Термопленка CET311022 (Metal) 
Прижимная планка фьюзера CET311045 	Предохранитель сброса счетчика фьюзера CET6595 

## Ролики

### Ролики AF030094/AF031094/AF032090

Комплект роликов CET511034 	Отдельно		
	Ролик отделения AF03-2090 CET341065U (PU <sup>1</sup> ) 	Ролик подхвата AF03-0094 CET6209 	Ролик подачи AF03-1094 CET341063U (PU <sup>1</sup> ) 

### Ролики обходного лотка и ADF

Ролик подхвата обходного лотка CET6434 	Ролик отделения обходного лотка CET6430 	Ролик подхвата ADF CET6210 	Ролик отделения ADF CET6658N 	Ремень подачи ADF CET5875 
---	--	--	--	---

<sup>1</sup>Для производства этой улучшенной версии роликов используется новый более мягкий и износостойкий полиуретановый материал, с более высокой прочностью на разрыв, что обеспечивает надежную работу, увеличенный срок службы, снижение вероятности пожелтения, старения и растрескивания ролика.